

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

° d'imprimé : D 132698763

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables
27600 GAILLON
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027C1151
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation
DF-520-WM(F) 01/03/2017 19/05/2014
Marque Désignation commerciale
CITROEN BERLINGO 4X4
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF77B9HF0EJ609342 N1 CTTE
Type/CNIT Énergie
N10CTRCT011V064 GO
Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

169557

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25097733

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : ARD, ARG
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG
5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu : AVD, AVG
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVD, AVG
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07.08.2024: 165 944 km / 07.07.2023: 158 696 km / 19.07.2022: 147 319 km
20.07.2021: 132 730 km / 24.07.2020: 114 630 km / 05.07.2019: 97 903 km
11.07.2018: 85 768 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-5.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	6 %		8 %	
Force verticales :	919 daN		705 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	278 daN	275 daN	147 daN	161 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	278 daN	275 daN	147 daN	161 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) :	53 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %			

Médiateur de Mobilians,

AUTO BILAN FRANCE sise Ce associé ur