



N° d'imprimé : Z003194619

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Kd 2

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/01/2026	26185990	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Avant Gauche) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Supérieur Arrière Gauche) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Essieu 3 Avant Droite Supérieur)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
12/01/2027				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S035Z146				
(9) RAISON SOCIALE : FOUGERES TESTS POIDS LOURDS				
(3) COORDONNÉES : 6, Avenue de Plaisance 35133 ST SAUVEUR DES LANDES				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 035Z7045				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FN-783-XR (F)		13/12/2024	21/02/2020	
Marque		Genre	Carrosserie	
IVECO		TRR	PR SREM	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		
WJMS62NW60C425220		N3		
Type/CNIT		Énergie		
N30VECTRFA6C671		GO		
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
255 528				
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES				
ÉTAT DE CHARGE : En charge				
CATÉGORIE DU VÉHICULE :				
Véhicule à moteur de transport de marchandises				
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CL-778-LR				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
Opacité des fumées (<= 0.7 m-1)				
C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1				
Frein de service :				
Efficacité globale (>=50%) : 62%				
Efficacité par essieu : E1 : 64% E2 : 65% E3 : 58%				
Déséquilibre (<20%) : E1 : 4% E2 : 13% E3 : 3%				
Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 53 %				
Frein de secours :				
Efficacité globale (>=25%) : 53%				
Efficacité par essieu : E1 : 34% E2 : 63% E3 : 56%				
Déséquilibre (<30%) : E1 : 1% E2 : 13% E3 : 10%				
Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -2.5% D : -2.4% h <0.8m				
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -4.0% D : -4.0%				