



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671683

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		12/08/2026	26101547		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.1.6.a.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Verrouillage insuffisant			
11/10/2026		1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable : AR			
Contre-visite		1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté : ARD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante			
N° D'AGREMENT : S027D154		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse : AVD			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARD			
27600 GAILLON		4.3.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement : ARD			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0		4.4.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : ARD			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVG			
N° D'AGREMENT : 027D1243		4.6.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : ARD			
SIGNATURE :		4.8.1.b.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du catadioptré : risque de détachement : ARD			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AV			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD, AVG			
ED-925-DW(F) 20/07/2022 17/06/2016		6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV, AVG			
Marque Désignation commerciale		6.1.5.c.2. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) : Roue de secours mal attachée au support			
ISUZU AUTRES MODELES		6.2.1.b.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Montant mal fixé : C			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système			
MPATFS86JFT028446 N1 CTTE					
Type/CNIT Energie					
N1GUZUCT007P431 GO					
Document(s) présent(e)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
167025		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		22 %	
Force verticales :	1200 daN		882 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	431 daN	440 daN	295 daN	198 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		33 %	
Forces de freinage (efficacité) :	431 daN	440 daN	295 daN	198 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	14 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %	2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.1 %			



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671684

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/08/2026	26101547
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671683	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
11/10/2026	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
Contre-visite	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement	
N° D'AGREMENT : S027D154	4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : ARD	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse : ARD	
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé : ARD	
27600 GAILLON	5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG	
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0	5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré : AVD, AVG	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : D, G, C, ARD, ARG	
N° D'AGREMENT : 027D1243	6.1.6.f.1. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE : Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu	
SIGNATURE :	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration: AV, AR	
ED-925-DW(F) 20/07/2022 17/06/2016	La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la réajuster en cas d'usage spécifique.	
Marque Désignation commerciale	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	
ISUZU AUTRES MODELES	24.02.2026: 158 199 km / 26.01.2024: 112 615 km / 01.07.2022: 82 298 km	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	04.02.2021: 76 067 km	
MPATFS86JFT028446 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie		
N1GUZUCT007P431 GO		
Document(s) présente(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.	
167025	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
N° d'agrément: S027D154
N° de série: MPATFS86JFT028446
V° D'IMPRIMÉ : D138671684

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		22 %	
Force verticales :	1200 daN		882 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	431 daN	440 daN	295 daN	198 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		33 %	
Forces de freinage (efficacité) :	431 daN	440 daN	295 daN	198 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	14 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %	2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):		-2.1 %		