

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671679

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/08/2026	26101545	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber : AR		
11/10/2026		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AVG		
Contre-visite		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVG		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AVD		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu : AVD, AVG		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G		
27600 GAILLON		4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse : AVD, AVG		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée : ARD		
N° D'AGRÈMENT : 02701243		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG		
SIGNATURE : 		5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu : ARD, ARG		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé : AVG		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : ARD, ARG		
DS-670-RY(F) 02/02/2018 09/01/2007		6.1.7.d.2. TRANSMISSION : Raccords flexibles détériorés : C		
Marque Désignation commerciale		6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement		
IVECO ABSENT				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
ZCFC358400D329592 N1 CTTE				
Type/CNIT Énergie				
351243 GO				
Document(s) présent(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal		
272328		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671680

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/08/2026	26101545
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671679	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
11/10/2026	6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute : ARD, ARG	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé: AV	
Contre-visite	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
N° D'AGRÈMENT : S027D154	0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD	
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré : AVG	
27600 GAILLON	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG	
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0	4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : G	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	4.4.4.a.1. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences	
N° D'AGRÈMENT : 02701243	4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse : ARD	
SIGNATURE :	4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé : ARG	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG	
DS-670-RY(F) 02/02/2018 09/01/2007	5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : ARD, ARG	
Marque Désignation commerciale	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVD	
IVECO ABSENT	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : C	
ZCFC358400D329592 N1 CTTE	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
Type/CNIT Énergie	Attention, ce procès-verbal contient 3 pages.	
351243 GO	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
Document(s) présent(e)s		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
272328		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
N° d'agrément: S027D154
N° de série: ZCFC358400D329592
N° D'IMPRIMÉ : D138671680

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	13 %		3 %	
Force verticales :	1378 daN		1190 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	504 daN	445 daN	415 daN	417 daN
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	504 daN	445 daN	415 daN	417 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %			
Feux de croisement (-0.5% à +3%):	2.0 %	2.0 %		

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671681

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																													
Contrôle technique périodique		12/08/2026	26101545																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671679</i> DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : C 7.7.1.c.1. AVERTISSEUR SONORE : Non conforme aux exigences Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17.02.2026: 267 525 km / 13.02.2024: 249 211 km / 28.01.2022: 217 775 km 09.01.2020: 189 311 km																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																
11/10/2026																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																
Contre-visite																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																
N° D'AGRÈMENT : 02701243 SIGNATURE : 																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation DS-670-RY(F) 02/02/2018 09/01/2007 Marque Désignation commerciale IVECO ABSENT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZCFC358400D329592 N1 CTTE Type/CNIT Énergie 351243 GO Document(s) présent(e) Certificat d'immatriculation																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, ce procès-verbal contient 3 pages. MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																														
272328		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">-1.7 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">13 %</td> <td colspan="2">3 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">1378 daN</td> <td colspan="2">1190 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>504 daN</td> <td>445 daN</td> <td>415 daN</td> <td>417 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">12 %</td> <td colspan="2">1 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>504 daN</td> <td>445 daN</td> <td>415 daN</td> <td>417 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4">69 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">19 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td> <td>2.0 %</td> <td>2.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.7 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	13 %		3 %		Force verticales :	1378 daN		1190 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	504 daN	445 daN	415 daN	417 daN	Déséquilibre (< 20%) :	12 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	504 daN	445 daN	415 daN	417 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %				Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %	2.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																													
	G	D	G	D																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.7 m/km																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	13 %		3 %																																																													
Force verticales :	1378 daN		1190 daN																																																													
Frein de service																																																																
Forces de freinage (déséquilibre) :	504 daN	445 daN	415 daN	417 daN																																																												
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		1 %																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	504 daN	445 daN	415 daN	417 daN																																																												
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %																																																															
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %	2.0 %																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																



 XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX

 N° d'agrément: S027D154
 N° de série: ZCFC358400D329592

N° D'IMPRIMÉ : D138671681