




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z001037896

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		23/09/2024	24211554
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Gauche Droite)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
22/09/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S047Z055			
(9) RAISON SOCIALE : AGEN AUTO CT			
(3) COORDONNÉES : 2080 Rue Jean Jaurès Zac de Brimont 47550 BOE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 047Z7017			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FV-772-EG (F)		18/11/2020	10/09/1976
Marque		Genre	Carrosserie
FRUEHAUF		REM	CIT ALIM
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
C148C3		O4	
Type/CNIT		Énergie	
EF 15			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité globale (≥ à 40%) : 70%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : BX-486-YS		Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 73%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 23% E2 : 11%	
PROCÈS-VERBAL N° :		Frein de secours : indépendance des circuits	
DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			