

CERTIFICATO DI REVISIONE



KPL-2

NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

08/09/2026

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

TOBO4MJ6UQG

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 342/19 del 11/06/2019

Ragione Sociale:

C.R.A. CENTRO REVISIONE ATLAVIR S.C.A.
R.L. CON

Indirizzo:

VIA COAZZE 23 - RIVALTA DI TORINO (TO)

(6) CARENZE CONSTATATE

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa Stato (5) Categoria

FR980PE

I

M1

(1) VIN / Telaio N°

(4) km

1C4BU0000JPH98953

126022

(9) Identità Ispettore

Nome: ANDREA

Cognome: SESSA

Matricola: TO BO4

Firma:

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 30/09/2028

(10) ALTRE INFORMAZIONI

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

02/09/2024

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

IMAD6LS4VFR

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 155/C1 del 21/12/2017

Ragione Sociale:

IVAN REVISIONI DI PALMA IVAN

Indirizzo:

PRATI E PESCHINE SNC - TAGGIA (IM)

(6) CARENZE CONSTATATE

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

Stato

(5) Categoria

FR980PE

I

M1

(1) VIN / Telaio N°

(4) km

1C4BU0000JPH98953

105297

(9) Identità Ispettore

Nome: IVAN

Cognome: PALMA

Matricola: IM AD6

Firma:

IVAN REVISIONI
Reg. Prati e Pescine Snc
18018 Taggia (IM)
P.IVA 01663650081

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 30/09/2026

(10) ALTRE INFORMAZIONI