



N° d'imprimé : J005461596

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/06/2025	25182376
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
 03/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
 Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
 N° D'AGREMENT : **S084J073**
 (9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
 (3) COORDONNÉES :
 421 RUE BENJAMIN FRANKLIN
 84130 LE PONTET
 04.90.31.75.84

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
 N° D'AGREMENT : **084J7002**
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DH-545-DH (F)	09/08/2016	01/06/1999
Marque	Genre	Carrosserie
M.A.N.	VASP	TRAVAUX
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WMAT312017M272288	N3	
Type/CNIT	Energie	
T31PNK5	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
 293337

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 ETAT DE CHARGE : A vide
 CATEGORIE DU VEHICULE :
 Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=1.30m-1) :
 C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
 Efficacité globale (>= à 45%) : 62%
 Efficacité par essieu : E1 : 65% E2 : 59%
 Déséquilibre (<20%) E1 : 3% E2 : 2%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 24%

Frein de secours :
 Efficacité globale (>= à 23%) : 24%
 Efficacité par essieu : E2 : 43%
 Déséquilibre (<30%) E2 : 8%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-0.9% D:-0.9% h<0,8m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:
 Véhicules non aménagés pour le transport de...