



N°d'imprimé : ZB02523907

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		30/05/2024	24000521
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
29/05/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S077Z268			
(9) RAISON SOCIALE : SAS TECHNICONTROLE			
(3) COORDONNÉES : RUE DU MOULIN ROUGE			
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 077Z7038			
NOM ET PRÉNOM : BRULU MICKAEL			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CS-176-DV (F)		07/11/2017	19/06/2006
Marque	Genre	Carrosserie	
BENALU	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VH1C34CSB60300514		04	
Type/CNIT		Énergie	
C34CSB03			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ à 43%) : 57%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1 : 57% E2 : 57% E3 : 57%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : EV-802-NW		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 13% E2 : 5% E3 : 6%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours : Indépendance des circuits	
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			

XXXXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX

N° de série :XXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : ZB02523907