EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22428561

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/01/2026	26000055

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026Z093

(9) RAISON SOCIALE : PIERRELATTE CONTROLE

(3) COORDONNÉES : Zone Activité Daudel
8 rue Jean Baptiste Colbert
26700 PIERRELATTE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 026Z7021

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BX-072-JP (F)	08/11/2011	22/07/2003

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF633AVB000101832

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : 33AVB2CC2

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

466875

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Droite Essieu 2 Intérieur)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 1.14 m^{-1}) :

C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 45%) : 60%

Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 56%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 1% E2 : 11%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 42%

Frein de secours :

Efficacité globale (≥ à 23%) : 42%

Efficacité par essieu : E1 : 42% E2 : 41%

Déséquilibre (< à 30%) : E1 : 9% E2 : 8%

Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -0.9% D : -2.7% 0.8m ≤ h ≤ 1.0m