

K131

CERTIFICATO DI REVISIONE

**NATURA DEL CONTROLLO**

REVISIONE

(3) DATA

28/04/2025

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

CN000CM6GLX

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 000

Ragione Sociale:

UMC TORINO-Sez.CUNEO

Indirizzo:

R6A OFFICINA CORRADINO EZIO SNC DI
CORRADINO EZIO & C. SNC - VIA BRA
12100 CUNEO (CN)**(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO**

(2) Targa

ER939LK

Stato

I

(5) Categoria

N3

(1) VIN / Telaio N°

WDB9634031L749354

(4) km

1042325

(9) Identità Ispettore

Nome: DAVIDE

Cognome: CARDARELLI

Matricola: UMC - HQW

Firma:

Documento firmato digitalmente.

Motivo: Firma Digitale Remota MCTC

Nazione: Italia

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 30/04/2026

(6) CARENZE CONSTATATE**(10) ALTRE INFORMAZIONI**

Rapporto Tecnico di Intervento

(Da conservare per 2 anni)

Dati proprietario

Proprietario veicolo ERRETTESSE-NORD SRL
Indirizzo VIA CESARE BATTISTI 19
CAP / Città 12058 SANTO STEFANO BELBO (CN)

Identificativo Cliente

Dati veicolo

Fabbricante / Modello MERCEDES / ACTROS
Numero di telaio WDB9634031L749354
Targa veicolo ER939LK
Categoria veicolo N3

Dati tachigrafo

Tipo tachigrafo / marca 1381.2010009002 / VDO
Numero di omologazione e1-84
Sostituzione tachigrafo ☐ Nuovo ☐ RAS ☐ Riparaz.
N. di serie sensore / Data produzione 10595954 2 / 13
Fabbicante sensore Continental Automotive GmbH

Misurazioni effettuate

Dimensione pneumatici 315/80 R 22.5..
Pressione pneumatici 8,5 bar
Metodo di misura Configurazione sonda

Circonferenza effettiva pneumatici l 3315 mm
Coefficiente caratteristico w= 9988 Imp/km
Costante tachigrafo k 9988 Imp/km
Valore odometro (Prima / Dopo) 1006931 km / 1006933 km
Velocità max. impostata v= 90 km/h
Nr. Sigillo trasparente 2LQ1FM4

Test tachigrafo

Test velocità 40,0 km/h 60,0 km/h 80,0 km/h
Test odometro 1000 m

Tipo di intervento tecnico

primo montaggio di un tachigrafo
installazione di un tachigrafo
attivazione di un tachigrafo
X calibratura di un tachigrafo
X controllo periodico di un tachigrafo
riparazione / sostituzione di un tachigrafo
riparazione / sostituzione impianto tachigrafico e/o KITAS
trasferimento dati

I3 039 1878
Elettro Truck di Mossotto Walter

Via Biolla 3
I-14048 Montegrosso D'asti (AT)

Controllo per manipolazioni / Service

- Nessun dispositivo di manipolazione rilevato
- Il Tachigrafo Digitale funziona correttamente
- Batteria di backup DTCO sostituita
- Eseguita pulizia slot carte DTCO

Data 18-nov-2024
N. Telaio WDB9634031L749354
Pneumatici 315/80 R 22.5..
w= 9988 Imp/km
k= 9988 Imp/km
l= 3315 mm

Osservazioni

GABBIETTA SU KITAS E FILO PIOMBATO TRA CONNETTORE SENSORE E CAMBIO

Controllo Periodico

X Positivo Negativo

Firma utente

Confermiamo che tutti i controlli e le ispezioni sono state eseguite in accordo con quanto definito nel "Manuale Tecnico del Tachigrafo".

I3 039 1878

Elettro Truck di Mossotto Walter

Via Biolla 3
I-14048 Montegrosso D'asti (AT)

18-nov-2024

Data calibrazione

WALTER LUIGI, MOSSOTTO / I2000000054940 - 13

Firma e timbro

Via Biolla, 3 - 14048 Montegrosso d'Asti (AT)
Tel. e Fax 0141/95.17.82 - Cell. 335/34.11.33
P. IVA 01403790056 - R.E.A. CGIAA AT 112
Cod. Fisc. MSS WTR 03H21 ASTI