

K166

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER



N° d'imprimé : ZB02945856



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 13/11/2024	N° DU PROCÈS-VERBAL 24002428
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 12/12/2024		DÉFAILLANCES MAJEURES : 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (Essieu 1, Essieu 2, Essieu 3) 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé (Essieu 1 Droite) 5.3.5.c.2. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE : Fuite audible dans le système (Essieu 2 Droite) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (Droite) 6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré (Milieu) DÉFAILLANCES MINEURES : 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Arrière) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : 5042Z155 (9) RAISON SOCIALE : SL TRUCKS (3) COORDONNÉES : 17 - 19 RUE DE MEONS 42000 SAINT ETIENNE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 063Z7022 SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation BH-756-DN (F) 01/08/2022 31/07/2007			
Marque Genre Carrosserie ROBUSTE KA SREM PTE ENG			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VHR55703F72CX0733 04			
Type/CNIT Énergie S5703FCCPVR1X			
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FC-339-GX		Frein de service : Efficacité globale (≥ à 43%) : 56% Efficacité par essieu : E1 : 56% E2 : 63% E3 : 48% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 35% E2 : 53% E3 : 39% Frein de secours : Indépendance des circuits	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			

XXXXXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX