



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K009489271

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/09/2025	25045739

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/09/2026

DÉFAILLANCES MINEURES :

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078K223

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Avenue des Frère Lumières
ZI Trappes Elancourt
78190 TRAPPES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 078K7030

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BW-137-QA (F)	15/07/2024	02/10/2007
Marque	Genre	Carrosserie
BENALU	SREM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VH1C34CSF70300284	O4	
Type/CNIT	Énergie	
C34CSF03		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GZ-019-BG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 43%) : global: 49%
Efficacité par essieu : E1: 46% E2: 46% E3: 54%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 4% E2: 9% E3: 2%

Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXXX

