

PROCÈS-VERBAL



N° d'imprimé : D 132698858

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

(3) DATE DU CONTRÔLE 17/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL 25097827

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Contrôle technique périodique

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGRÉMENT :

S027D154

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES :

1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél: 02.32.53.28.28

Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT :

076D1198

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise

en circolati 22/05/2017 10/01/2006

EM-675-OY(F)

Designation commerciale

FIAT

DUCATO 11C1A2.OJTD PACK CD

.1) No dans la série di type (VIN

(5) Catego is ternationale Genre

ZFA24400007692639

CTTE

Type CN T

Énergie

GO

244AAMFAAX

Certificat d'immatriculation

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable : AR

1.2.2.a.2. FFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVD, AVG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.2.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite : AVD, AVG

6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : AVD, AVG

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement: AR

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

<u>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</u>

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé: AV, AR, D, G

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG

8.2.22.a.1. OPACITÉ: Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

23.08.2022: 253 404 km / 05.08.2020: 236 539 km / 04.07.2018: 232 813 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

o unertis' ese e s

282165

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** D Ripage (-8 à +8 m/km): -1.6 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%): 2 % 3 % 1209 daN 1193 daN Force verticales:

Frein de service

455 daN 251 daN Forces de freinage (déséquilibre) :

45 %

251 daN

Déséquilibre (< 20%) : Forces de freinage (efficacité) : 474 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 29 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (3,00m⁻¹); C5: 0.55 C6: 0.54 C7: 0.52 Moyenne: 0.54



