



N° d'imprimé : K 008948735

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



05-1

NATURE DU CONTRÔLE	Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE	26/02/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL	25031342
--------------------	-------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	Favorable
--------------------------	-----------

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	25/02/2026
--	------------

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique
-----------------------------	-------------------------------

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S076K231 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
--------------------------------------	--

(3) COORDONNÉES :	ZAC de Rogeville 652 Route des Entreprises 76430 OUDALLE
-------------------	--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 076Z7040 SIGNATURE :
----------------------------------	---

IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays CF-419-XX (F) Date d'immatriculation 23/08/2017 Date de 1ère mise en circulation 04/06/2012 Marque MERCEDES BENZ Genre VASP Carrosserie VOIRIE (1) N° dans la série du type (VIN) WDF9525032B976124 Type/CNIT G1829K039C Document(s) présent(s) GO Certificat d'immatriculation
----------------------------	---

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	259921
------------------------	--------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
------------------------------	--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Opacité des fumées ($\leq 0.60 \text{ m}^{-1}$) : C1: 0.11 m^{-1} C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ Frein de service : Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 56% Efficacité par essieu : E1: 56% E2: 56% Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 9% E2: 5% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 21% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G: -1.2% D: -1.3% h: $< 0.8 \text{ m}$
--	--

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	DÉFAILLANCES MINEURES : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Droite Avant) 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Avant Droite) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Droite Gauche) 7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1951 P1957
--	--