



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Lphi 10

Mandatario Del Costruttore: **JLG INDUSTRIES (EUROPE)**
a division of JLG Industries Inc.,

Indirizzo: **Kilmartin Place
Tannochside Park
Uddingston
G71 5PH
SCOTLAND**

S201BS

Tipo macchina: **Plattaforma di lavoro semovente elevabile**

Tipo modello: **E300AJP**

Numero di serie: **0300077663**

Ente notificato: **Powered Access Certification Ltd.,**

Indirizzo: **P.O. Box 27,
Carnforth,
Lancashire,
LA6 1GA**

Certificato nr. **CE6/13234/PAC**

Norme Armonizzate Applicabili: **EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280**

*Con la presente si dichiara che la macchina
sopracitata e' conforme alla direttiva macchine
98/37/EEC, e direttive EMC 89/336/EEC.*

Firma:

Data:

27 Aprile 2004

Nome: **Alan S. McIntyre**

Posizione: **Technical Support Manager**

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 98/37/EEC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.



Certificato di Collaudo Esame Completo

1 Nome ed Indirizzo del Fabbricante	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2 Modello	E300AJP
3 Numero di matricola	0300077663
4 Data di Costruzione	22 Aprile 2004
5 Carico di lavoro in sicurezza	230kg
6 Altezza massima piattaforma	9.14m
7 Sbraccio massimo	6.25m
8 Pressione idraulica massima	221bar
9 Cedimento Massimo dopo 10 min. con carico di lavoro in sicurezza	25mm
10 Collaudo di resistenza al carico (statico)	340kg
11 Peso della macchina	6.889kg

Dichiarazione:

Si certifica che il 22 Aprile 2004 la macchina di cui sopra è stata collaudata e completamente esaminata ed è stato constatato che essa non presenta evidenti difetti.

Nome dell'esaminatore: **Vance McCloskey** Qualifica: **Quality Assurance Technician**

Indirizzo aziendale: JLG Industries, Inc., 560 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257-9697

Firmato per conto di JLG Industries, Inc.:

Kenneth R. Welsh,
Quality Manager

Note:

- 1 Nessuna macchina dovrebbe essere usata se non è stata collaudata ed esaminata completamente da persona competente, non sia stato emesso un certificato di collaudo e se, a un anno da detto certificato la piattaforma non sia stata nuovamente ricontrollata
- 2 Nessuna macchina dovrebbe essere usata dopo una sostanziale alterazione o riparazione a meno che non sia stata collaudata ed esaminata completamente e che si sia ottenuto un certificato di collaudo.