

T 69. NSCARE BLM 1570940

ELISS

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA CRBU 314

(D.Lgs 81/2008 art. 17 comma 11 e allegato VII)

Il giorno.....**29 maggio 2014**..... il sottoscritto **Buzzi Per.Ind. Giancarlo**

Ha provveduto alla:

- ☒ prima verifica periodica
☐ verifica periodica (successiva alla prima)

dei/della

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input type="checkbox"/> gru..... |
| <input type="checkbox"/> carro raccoglifrutta | <input checked="" type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonna |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi organi | <input type="checkbox"/> idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | <input type="checkbox"/> |

tipo **Carrello semovente a braccio telescopico girevole** matr... **14/2/00123/CR**.....

marca... **DIECI S.r.l.**..... mod ... **Pegasus 35.16**.....

installato/u

Comune: C

ed ha rilev

1. Condizioni generali di conservazione manutenzione: **buone ad esame visivo**
2. Esame degli organi principali:.... Impianto idraulico – Valvole di blocco; Ralla di rotazione; Stabilizzatori; Organi di comando-segnalazione ed emergenza; Struttura piattaforma e relative protezioni;
buone ad esame visivo
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
regolare ed efficienti;
4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Anno di costruzione 2008; Portata massima: 3500 Kg;** La macchina è munita delle seguenti attrezzature intercambiabili: a) Piattaforma di lavoro Matr. 1577; Portata max. 300 Kg (comp. 3 persone); c) Forche: Portata max. 3500 Kg; d) Gancio applicabile alla zattera: matr. 2008070045; Portata max. 3500 Kg; d) Braccio con argano: Matr. 2008070046; Portata max. 1200 Kg; E' montata una fune con Diametro: 7 mm (2 tratti portanti); Formazione: 133 fili; Carico minimo di rottura: 3530 dN;
5. Osservazioni:

ESITO DELLA VERIFICA CRBU 314

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

~~non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:~~

L'utilizzo dell'attrezzatura è riservato ai lavoratori formati e informati secondo l'Accordo Stato regione del 22/02/2012......

Luogo

Firma



Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
(Buzzi per.ind. Giancarlo)
Firma: