



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

24074912

N° DU PROCÈS-VERBAL

24/10/2024

(3) DATE DU CONTRÔLE

Contre-visite

NATURE DU CONTRÔLE

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S078J127

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
1 RUE CHAMOISERIE

78920 ECQUEVILLY
01.34.74.97.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 078J7033

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays
Date de 1ère mise en circulation

DX-464-RM (F)

20/12/2019

14/04/2003

Carrosserie

Genre

Marque

VOLVO

CAM

BETAIL

(1) N° dans la série du type (VIN)
(5) Catégorie internationale

YV2J4CFA23B333860

N3

Type/CNT

Energie

FM4242A452L1

GO

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

816196

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 24074699 DATE : 08/10/2024

N° D'AGREMENT DU CENTRE : S078J127

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 45%) : 51%

Efficacité par essieu : E1 : 49% E2 : 52%

Déséquilibre (<20%) E1 : 1% E2 : 6%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 30%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.6% D:-1.6% h<0,8m

Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:

Véhicules de transport d'animaux vivants

La connaissance de l'ensemble des défaiillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

Défaiillances mineures

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.4.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE
SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Droite)
4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLECTISSANT ET
PLAQUES RÉFLECTISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé

(Arrière)