



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635521089

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique	09/09/2025	25035156
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/11/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : 50845123

**(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER  
PHILIPPE****(3) COORDONNÉES :**  
Tel. : 0490169437  
100 RUE JACQUES DEMY  
84140 MONTFAVET**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**N° D'AGRÉMENT : 08451072  
SIGNATURE :**IDENTIFICATION DU VÉHICULE****(2) Immatriculation et pays** Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
CW-344-WK (F) 13/01/2023 12/07/2013

Marque

Désignation commerciale

FIAT

DUCATO

**(1) N° dans la série du type (VIN)** **(5) Catégorie internationale** Genre

ZFA25000002457600

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10FATCT0I3Y370

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

93253

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Suite du procès-verbal

**Défaillance(s) majeure(s)**

6.1.3.b.2. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant, C.  
 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, AVD,ARD.  
 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé, G.  
 7.1.2.b.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension, AVD.

**Défaillance(s) mineure(s)**

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal  
 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
 3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.  
 4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.  
 4.2.3.a.1. CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences, ARD.  
 4.3.3.a.1. CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP) : Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences, ARD.  
 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.  
 4.10.1.b.1. LIAISONS ELECTRIQUES ENTRE LE VEHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE : Isolation endommagée ou détériorée  
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARD.  
 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute  
 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AV,AVD,G.  
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARD,ARG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

04/09/2018 : 48662km / 16/10/2018 : 50279km / 26/08/2019 : 59994km /  
 03/02/2021 : 67981km / 28/04/2022 : 78801km / 11/01/2023 : 83606km /  
 21/03/2024 : 86385km / 04/02/2025 : 90415km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km).		-14.4m/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%).		7%		4%
Forces verticales :		1495daN		921daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	484daN	459daN	290daN	275daN
Déséquilibre (<20%).		6%		6%
Forces de freinage (efficacité) :	484daN	459daN	290daN	275daN
Taux d'efficacité (≥ 50%).		62%		
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%).		17%		
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.53m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-3% à -1%).	-2.6%	-2.0%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+0.0%	-3.9%		

AUTOSUR

