

L10-22

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO	(3) DATA	CODICE ANTIFALSIFICAZIONE
REVISIONE	22/03/2025	PD000VV2HYA
(3) CENTRO DI CONTROLLO	(6) CARENZE CONSTATATE	
N° autorizzazione: 000 Ragione Sociale: UMC VERONA-Sez.PADOVA Indirizzo: VIA AG SANTA MARIA - VIA MARCO POLO 2A MESTRINO (PD)		
(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO		
(2) Targa Stato (5) Categoria AY421CW I N2		
(1) VIN / Telaio N° (4) km ZCFA1AA0002031842 404450		
(9) Identità Ispettore		
Nome: CLAUDIO Cognome: ZAMBARDINO Matricola: UMC - B3Z Firma: <small>Documento firmato digitalmente. Motivo: Firma Digitale Remota MCTC Nazione: Italia</small>		
(7) Risultato controllo tecnico		
REGOLARE		
(8) Data del successivo controllo		
Entro il 31/03/2026		
(10) ALTRE INFORMAZIONI		



Via Mengolina, 33
Tel. + 39 0546 624911
e-mail: info@ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY
Fax +39 0546 624922
www.ecocertificazioni.eu
Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

AY421CW

VERBALE N. AC85856

CODICE INTERNO ECO: **V0210479**

Il giorno **12/03/2024** il sottoscritto **Mares Roberto**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input type="checkbox"/> gru |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> Idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro [REDACTED]

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

materiale (INAIL/ISPESL) **1999/2/00869/VR**; portata massima (kg) **200.0**; anno di costruzione **1999**;
dichiarazione di conformità **Si**; data **15/05/1998**; Certificazione N° **01374/97**; rilasciata da **ICE**; N°O.N. **0303**; marca
OIL&STEEL; modello **Snake 2816**; nr. Fabbrica **12679803**;

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Sufficienti.**
- 2) Esame degli organi principali: **Non sono emersi difetti visibili**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Regolare all'atto della verifica.**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Come da manuale del costruttore.**
- 5) Osservazioni: **Per l'uso e la manutenzione attenersi al manuale del costruttore e alle normative vigenti.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Per quanto previsto dal costruttore. E' presente una relazione dell'Ing. Maria Pia Bentivoglio datata 16/03/2021 che fissa in anni cinque il periodo residuo di utilizzo.

Data e luogo: **12/03/2024 Rubano**

Firma del tecnico officina

Firmato digitalmente ex lege
dal **ispettore**
nr **1004 Mares Roberto**

Via Mengolina, 33
FAENZA (RA)

www.eco-cert.it - ITALY

Consulta qui la nostra informativa per il trattamento dei dati personali: <https://www.fincasale.eu/informativa-privacy>

Mod63rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.030.386,00 i.v.
Tel. +39.0546.62.49.11 - fax +39.0546.62.49.22 - e-mail: info@ecocertificazioni.eu - sito web www.ecocertificazioni.eu