



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

412-1



N° d'imprimé : K008560959

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		27/02/2024	24044511
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)	
26/02/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S076K237			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 90 Rue Amerigo Vespucci 76600 LE HAVRE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 076K7052			
NOM ET PRÉNOM : DONNET JOHN			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
DQ-133-DW (F)	14/04/2022	26/03/2015	
Marque	Genre	Carrosserie	
ROBUSTE KAISER	SREM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VHRBDAB30F0000087	O4		
Type/CNIT	Énergie		
040RTKSM000M027			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ 45%) : global: 53%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 54% E2: 54% E3: 53%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : EG-006-TC		Déséquilibre (< 20%) : E1: 2% E2: 27% E3: 11%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	



N° d'agrément XXXXXXXX

N° de série XXXXXXXXXXXXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : K008560959