



N° d'imprimé : K009330230

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	14/10/2025	25046378
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<i>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique</i>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCES MINEURES :	
09/10/2026	0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant)	
Contrôle technique périodique	4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Gauche)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S078K223		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : Avenue des Frère Lumières ZI Trappes Elancourt 78190 TRAPPES		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 068K7005		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-541-JH (F)	27/05/2013	26/06/2008
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES	CAM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WDB9323141L326282	N3	
Type/CNIT	Énergie	
G4141K4N42M	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
529084		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
Opacité des fumées ($\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$) : C1: 0.10 m^{-1} C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 25046306 DATE : 10/10/2025		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S078K223		