

DICHIARAZIONE

Costruttore :

SEDE LEGALE E FABBRICA DI L'HORME La Péronnière BP 09 42152 L'HORME FRANCE	FABBRICA DI REIMS 108 RUE DE COURCELLES 51061 REIMS CEDEX FRANCE
---	--

Vi confermiamo che la macchina di tipo STAR10-1 nr. di matricola ME105467 spedita dal nostro sito di produzione di REIMS, il 31/07/2007 era in tale data conforme alle disposizioni della Directive 98/37/CE e delle Directives 73/23/CEE et 2004/108/CEE modificate ;
E che era identica al modello posto in esame tipo CE dall'ORGANISMO NOTIFICATO :

BUREAU VERITAS ZONE FRANCE
16 Chemin du Jubin
BP 26 69571 DARDILLY CEDEX

Numero della dichiarazione di conformità CE : 0062 760A 0087 05 05

REIMS il 13/03/2020

M. Benoist
Direttore Divisione

Attestato di Conformità
G a o u r
Bureau de Courcelles
51061 Reims Cedex - France
Tél. 03 26 86 61 61 Fax 03 26 86 94 78
Siret 332 822 485

VERBALE N. AD20813

CODICE INTERNO ECO: V0207902

Il giorno **03/01/2025** il sottoscritto **Ing. Martelli Fabrizio**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input type="checkbox"/> gru |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> Idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro [REDACTED]

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2021/2/00098/AP**; portata massima (kg) **200.0**; anno di costruzione **2007**;

dichiarazione di conformità **Si**; data --; Certificazione N° --; rilasciata da --; N°O.N. -; marca **HAULOTTE**; modello **STAR 10-1**;

nr. Fabbrica **ME105467**;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta [REDACTED];

comun [REDACTED];

in [REDACTED]

(**Monteprandone**)

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **BUONE PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE NELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA**
- 2) Esame degli organi principali: **REGOLARI, ALL'ESAME VISIVO DELLE PARTI ISPEZIONABILI NELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA NON SONO STATE RISCOSE ANOMALIE O DIFETTI**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **I DISPOSITIVI DI SICUREZZA HANNO AGITO AL MOMENTO DELLA VERIFICA, IL COMPORTAMENTO È RISULTATO REGOLARE DURANTE LE PROVE**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **piattaforma di lavoro elevabile a colinna semovente su ruote gruppo B tipo 2**;
- 5) Osservazioni: **POSITIVO PER QUANTO POTUTO ACCERTARE. PER L'USO E LA MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL COSTRUTTORE NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE E ALLE NORME VIGENTI.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
- non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **03/01/2025 Monteprandone**

Firma del datore di lavoro

[REDACTED]



Consulta qui la nostra informativa per il trattamento dei dati personali: <https://www.fincasale.eu/informativa-privacy>

Mod53rev02e