



N° d'imprimé : K009295785

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

22/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25094015

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**DÉFAILLANCES MAJEURES :**

- 0.6.7.a.2. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE VITESSE : Absente ou non conforme
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (Droite Gauche)
- 7.9.1.a.2. CHRONOTACHYGRAPHE : Non conforme aux exigences

DÉFAILLANCES MINEURES :

- 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
- 0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
- 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
- 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 4)
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)
- 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant Arrière Milieu Inférieur)
- 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

COMMENTAIRES :

Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S027K072

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Rue de Melleville
27930 ANGERVILLE LA CAMPAGNE**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 076K7061

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CB-087-QQ (F)	04/03/2022	20/02/2012
Marque	Genre	Carrosserie
MAN	VASP	TRAVAUX
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WMA92SZZ2CL063735	N3	
Type/CNIT	Énergie	
NSP92SM4DS	GO	
Document(s) présenté(s)		

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

174643

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**Frein de service :**Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 72%

Efficacité par essieu : E1: 68% E2: 75% E3: 69% E4: 79%

Déséquilibre (< 20%) : E1: 9% E2: 12% E3: 5% E4: 20%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 50%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 50%

Efficacité par essieu : E2: 62% E3: 73% E4: 70%

Déséquilibre (< 30%) : E2: 1% E3: 2% E4: 4%

Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -2.6% D: -3.9% h: de 0,8 m à 1 m**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%)** : G: -4.0% D: -1.0%**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**