

RLC Lyon RLC@lliance		CHRONOTACHYGRAPHE NUMERIQUE		FO TAC 01 - Annexe 01/11/2020	
Certificat d'Inspection Périodique					
Certificat n° : 7595 Accréditation Cofrac Inspection n° 3-1503. Liste des Sites et Portées disponibles sur www.cofrac.fr			Fait en deux exemplaires : Centre Adhérent / Demandeur Le : 14-10-2025		
IDENTIFICATION ORGANISME					
ORGANISME D'INSPECTION (TÊTE DE RÉSEAU)			LIEU D'INSPECTION (ATELIER)		
IDENTIFICATION CLIENT					
PROPRIÉTAIRE (DÉTENTEUR)			EXPLOITANT (UTILISATEUR)		
INFORMATIONS CONCERNANT L'INSPECTION					
Date de la Vérification : 14-10-2025 08h51		Marque du Véhicule : MERCEDES		Immatriculation : 3175ZX30 MEC : 04-03-2008	
Fabricant VU : Continental Automotive GmbH		Type VU : 1381.7550303005		N° Série VU : 951515 N° Homologation VU : e1-84	
Nombre de Marques AL42 apposées : 2					
INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES					
Procédure utilisée : Annexe Technique Sogar - PROCEDURE IP + LIM (1B / 1C) - 14-10-2024		N° Série Véhicule : WDB9340121L301724		Taille Pneumatiques : 13R22.5	
w (imp/km) : 7034		k (imp/km) : 7034		l (mm) : 3442	
Référence à la Procédure des Incertitudes de Mesure : PR TAC 07					

Points de vérification prévus par la Réglementation :

- Conformité VU aux prescriptions de la réglementation,
- Contrôle EMT VU (Erreur vitesse / Erreur distance)
- Contrôle EMT Essais 1000m (Erreur vitesse / Erreur distance)

Résultat de l'intervention	
Le technicien déclare l'intervention validée	
L'organisme TLA désigne M AILLAUD Julien comme technicien de l'intervention. Il a pris connaissance et valide les valeurs du rapport. 	Commentaire: