



NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/09/2025	25026563

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances critiques	<u>Défaillances critiques</u>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1.1.11.b.3. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (AVG)
10/09/2025	<u>Défaillances majeures</u> 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant,

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	
Contre-visite	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S038F351 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE (3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) <u>Défaillances mineures</u> 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV,C,AR) 6.1.3.c.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Conduites abrasées (G) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
--	--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		endommagé (AVG,D,ARG,ARD)	
N° D'AGREMENT : 038D0394		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)	
SIGNATURE :		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)	
		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège defectueux	
		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
412 DDG 38 (F)	12-06-2008	03-03-2006
Marque	Désignation commerciale	
MSC	L200	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
MMBJNK7406D035678	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
K74TJEN	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
201258	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)		-2.1m/km				

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
Dissymétrie suspension (<=30%)	1%	8%
Forces verticales	1006daN	823daN

Frein de service				
Forces de freinage	379daN	351daN	294daN	294daN
Déséquilibre (<20%)	8%		1%	
Force de freinage (efficacité)	379daN	351daN	294daN	294daN
Taux d'efficacité (= > 50%)			72%	
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= > 18%)		21%	
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)				
	G: -0.4%	D: -2.9%		