



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/09/2025	25026568
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures 1.1.11.c.2. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Endommagement ou corrosion excessive (G) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD,ARD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement Défaillances mineures 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD) 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR,AV) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (G,D,ARG,ARD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,C,ARG,ARD) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/07/2019:116423 Km / 04/08/2020:125695 Km / 23/07/2021:134458 Km / 08/09/2022:141649 Km / 04/03/2024:149846 Km / 17/02/2025:155578 Km /	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
09/11/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S038F351		
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE		
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 038F1403		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
844 CED 38 (F)	26-05-2004	26-05-2004
Marque	Désignation commerciale	
ISUZU	D-MAX	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
MPATFS54H4H524520	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
ABSENT	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
159047	M E S U R E S	AvG Av AvD ArG Ar ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	-1.2m/km
	Dissymétrie suspension (<=30%)	75% 46%
	Forces verticales	1084daN 865daN
	Frein de service	
	Forces de freinage	401daN 369daN 365daN 327daN
	Déséquilibre (<20%)	8% 11%
	Force de freinage (efficacité)	401daN 369daN 365daN 327daN
	Taux d'efficacité (= >50%)	75%
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (= >18%)	23%
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-4.0% D:-4.0%
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		