EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

M0 1/9

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F066913189

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/09/2025	25026567

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F351**

(9) RAISON SOCIALE :
C.T.A ELISE

(3) COORDONNÉES :
165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

38300 NIVOLAS VERMELLE
04.74.27.00.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 038F1403

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AG-602-TF (F)	08-12-2009	08-12-2009

Marque	Désignation commerciale
ISUZU	

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
MPATFS86H8H576347	N1G	CTTE

Type/CNIT	Énergie
TFS86HD5	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119806

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
1.1.11.c.2. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Endommagement ou corrosion excessive (G)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,ARD)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG,AVD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,ARG,ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1093

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/04/2019:83689 Km / 11/06/2019:84502 Km / 22/04/2020:90440 Km / 28/04/2021:97135 Km / 22/03/2022:104708 Km / 28/04/2022:104798 Km / 06/04/2023:111390 Km / 09/04/2024:116440 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			2%	
Forces verticales		1136daN			949daN	
Frein de service						
Forces de freinage	469daN		476daN	274daN		307daN
Déséquilibre (<20%)		2%			11%	
Force de freinage (efficacité)	469daN		476daN	274daN		307daN
Taux d'efficacité (=>50%)			73%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			22%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-4.0%		D:-4.0%		

066 150 001 - 04/25 ☆