




N° d'imprimé : K 009163853

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 28/08/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25129760
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 27/08/2026		DÉFAILLANCES MINEURES :	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S074K090 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 365, avenue des Jourdiès 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 074K7027 SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays AW-365-KJ (F)	Date d'immatriculation 20/04/2016	Date de 1ère mise en circulation 07/07/2010	
Marque CASTERA	Genre REM	Carrosserie PTE ENG	
(1) N° dans la série du type (VIN) VGV3TS24TEA1T0221		(5) Catégorie internationale O4	
Type/CNIT 3TS24TSA		Énergie	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FN-750-WM		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de service : Efficacité globale ($\geq 43\%$) : global: 71% Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 77% E3: 66% Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 11% E2: 15% E3: 11% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits	



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX