



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F067653068

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL																																																																														
Contrôle technique périodique		03/11/2025	25027441																																																																														
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																															
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce (AVG,AVD) 1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect) 1.2.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante 2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) 4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (G,ARG,AR,ARD) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AVG,AV,AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380 P0606																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/03/2019:138417 Km / 10/02/2020:150872 Km / 24/02/2020:151376 Km / 21/09/2020:154471 Km / 05/10/2020:154709 Km /																																																																															
Contre-visite																																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGREMENT : S038F351																																																																																	
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE																																																																																	
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU																																																																																	
38300 NIVOLAS VERMELLE																																																																																	
04.74.27.00.61																																																																																	
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR																																																																																	
N° D'AGREMENT : 038F1453																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VEHICULE																																																																																	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																															
AP-331-LQ (F)	24-12-2020	30-03-2010																																																																															
Marque	Désignation commerciale																																																																																
OPEL	MOVANO M 2,5 120 CLIM																																																																																
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																															
VN1F9C1M642371732	N1	VASP																																																																															
Type/CNIT	Énergie																																																																																
F9B1H6	GO																																																																																
Document(s) présenté(s)																																																																																	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
169748		<table><tr><td>M E S U R E S</td><td>AvG</td><td>Av</td><td>AvD</td><td>ArG</td><td>Ar</td><td>ArD</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td><td colspan="6">-0.3m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td><td colspan="2">10%</td><td colspan="4">1%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">1539daN</td><td colspan="4">1464daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Forces de freinage</td><td>424daN</td><td>433daN</td><td>331daN</td><td colspan="3">311daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%)</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="4">7%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité)</td><td>309daN</td><td>344daN</td><td>280daN</td><td colspan="3">340daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (= >50%)</td><td colspan="2"></td><td>42%</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="2">Taux d'efficacité (= >18%)</td><td>11%</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Feux croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td colspan="2">G: -2.8%</td><td colspan="4">D: -2.4%</td></tr></table>			M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à + 8 m/km)	-0.3m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	10%		1%				Forces verticales	1539daN		1464daN				Frein de service							Forces de freinage	424daN	433daN	331daN	311daN			Déséquilibre (<20%)	3%		7%				Force de freinage (efficacité)	309daN	344daN	280daN	340daN			Taux d'efficacité (= >50%)			42%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)		11%				Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G: -2.8%		D: -2.4%			
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																																																											
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-0.3m/km																																																																																
Dissymétrie suspension (<=30%)	10%		1%																																																																														
Forces verticales	1539daN		1464daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage	424daN	433daN	331daN	311daN																																																																													
Déséquilibre (<20%)	3%		7%																																																																														
Force de freinage (efficacité)	309daN	344daN	280daN	340daN																																																																													
Taux d'efficacité (= >50%)			42%																																																																														
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)		11%																																																																														
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G: -2.8%		D: -2.4%																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																	

AP-331-LQ

CT 02/01/2026

N° d'agrément : S038F351

N° de série : VN1F9C1M64237173

S038F351
25027441
XXXXXX