EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

M99-12

N° d'imprimé : Z001082881

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/11/2025	25510175

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S047Z098

(9) RAISON SOCIALE : LPCT

(3) COORDONNÉES : 97 ALLÉE DE LA TÉNARÈZE
LIEU DIT GAUSSENS
47520 LE PASSAGE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091Z7026

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BY-213-QC (F)	06/12/2011	09/01/2002
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES	CAM	ABSENT

(1) N° dans la série du type (VIN) — (5) Catégorie internationale

WDB9521621K723283 — N3

Type/CNIT — Énergie

B3331KN — GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

359816

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Gauche)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Gauche Essieu 3)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.80 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 61%
Efficacité par essieu : E1 : 58% E2 : 56% E3 : 69%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 13% E2 : 29% E3 : 15%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 42%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 42%
Efficacité par essieu : E2 : 56% E3 : 56%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 20% E3 : 24%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.8% D : -1.7% h : <0.8m

CT RG PLZ 001 070 001 - 03/25 ☆