



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 133480528

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																													
Contrôle technique périodique		14/11/2025	25098492																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVD 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G 4.1.1.a.2. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion : AR 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: ARD, ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : ARD, ARG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVD 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé : AVD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P242F 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.l.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVG 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG																																																														
13/01/2026		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																														
Contre-visite		<table><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td><td colspan="4">+0.0 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td><td colspan="2">18 %</td><td colspan="2">24 %</td></tr><tr><td>Force verticales :</td><td colspan="2">996 daN</td><td colspan="2">800 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td><td>410 daN</td><td>352 daN</td><td>242 daN</td><td>250 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (< 20%) :</td><td colspan="2">15 %</td><td colspan="2">4 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>410 daN</td><td>352 daN</td><td>242 daN</td><td>250 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td><td colspan="4">69 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td><td colspan="4">23 %</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td><td colspan="4">-3.6 %</td></tr></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	18 %		24 %		Force verticales :	996 daN		800 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	410 daN	352 daN	242 daN	250 daN	Déséquilibre (< 20%) :	15 %		4 %		Forces de freinage (efficacité) :	410 daN	352 daN	242 daN	250 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %				Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.6 %			
	AVANT		ARRIÈRE																																																													
	G	D	G	D																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	18 %		24 %																																																													
Force verticales :	996 daN		800 daN																																																													
Frein de service																																																																
Forces de freinage (déséquilibre) :	410 daN	352 daN	242 daN	250 daN																																																												
Déséquilibre (< 20%) :	15 %		4 %																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	410 daN	352 daN	242 daN	250 daN																																																												
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %																																																															
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.6 %																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																
N° D'AGRÈMENT : S027D154																																																																
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE																																																																
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables																																																																
27600 GAILLON																																																																
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																
N° D'AGRÈMENT : 027D1128																																																																
SIGNATURE :																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																														
CB-189-VA(F)		20/10/2016		22/02/2012																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																														
FIAT		SCUDO																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																												
ZFA27000064313389		N1		CTTE																																																												
Type/CNIT		Energie																																																														
N10FATCT001W732		GO																																																														
Document(s) présente(s)																																																																
Certificat d'immatriculation																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																
331839																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 133480529

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		14/11/2025	25098492		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D133480528			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
13/01/2026		22.11.2024: 325 905 km / 31.10.2024: 325 835 km / 28.07.2022: 271 427 km 05.07.2022: 269 090 km / 17.06.2020: 201 576 km / 03.06.2020: 201 352 km 11.03.2019: 166 857 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S027D154					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE					
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables					
27600 GAILLON					
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 027D1128					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
CB-189-VA(F)		20/10/2016	22/02/2012		
Marque		Désignation commerciale			
FIAT		SCUDO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
ZFA27000064313389		N1	CTTE		
Type/CNIT		Énergie			
N10FATCT001W732		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
331839					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	18 %		24 %	
Force verticales :	996 daN		800 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	410 daN	352 daN	242 daN	250 daN
Déséquilibre (< 20%) :	15 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	410 daN	352 daN	242 daN	250 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.6 %			

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXN° d'agrément: S027D154
N° de série: ZFA27000064313389

N° D'IMPRIMÉ : D133480529