



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

713-20

N° d'imprimé : K009309282

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	17/12/2025	25032387
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p><i>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique</i></p> <p><b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b></p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3)</p> <p>3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Latéral Gauche Intérieur)</p> <p>3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2)</p> <p>6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Droite)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 1 Droite Inférieur)</p> <p>7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Extérieur)</p> <p>7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
04/12/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S031K289		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 9 Avenue du Pradié 31120 PORTET SUR GARONNE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 031J7024		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays CK-766-DC (F)	Date d'immatriculation 28/08/2012	Date de 1ère mise en circulation 06/07/2007
Marque DAF	Genre CAM	Carrosserie BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN) XLRAD85MC0E765216	(5) Catégorie internationale N3G	
Type/CNIT ABSENT	Énergie GQ	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
443631		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	<p><b>Frein de service :</b> Efficacité globale (≥ 45%) : global: 57% Efficacité par essieu : E1: 67% E2: 62% E3: 41% E4: 65% Déséquilibre (&lt; 20%) : E1: 9% E2: 3% E3: 21% E4: 6%</p> <p><b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (≥ 18%) : 30%</p> <p><b>Frein de secours :</b> Efficacité par essieu : indépendance des circuits</p> <p><b>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</b> h: &lt; 0,8 m</p> <p><b>Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :</b> G: -1.0% D: 2.0%</p>	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 25032256 N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S031K289	DATE: 05/12/2025	