PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F070670254**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/11/2026	26033397

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F351**

(9) RAISON SOCIALE :
C.T.A ELISE

(3) COORDONNÉES :
165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

38300 NIVOLAS VERMELLE
04.74.27.00.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 069S1311

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-870-ZH (F)	21-01-2013	21-01-2013

Marque	Désignation commerciale
ISUZU	ABSENT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
MPATFS86JCT108685	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N1GUZUCT002H526	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

210835

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG)
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré (AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,G,D,ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2018:83335 Kms / 22/01/2019:92858 Kms / 31/01/2020:103989 Kms / 12/01/2021:114805 Kms / 22/01/2021:114912 Kms / 17/05/2022:134633 Kms / 10/01/2023:144214 Kms / 08/01/2024:159130 Kms / 16/01/2025:176114 Kms / 15/01/2026:195288 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-2.6m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			20%	
Forces verticales		1272daN			1078daN	
Frein de service						
Forces de freinage	452daN		501daN	382daN		397daN
Déséquilibre (<20%)		10%			4%	
Force de freinage (efficacité)	452daN		501daN	382daN		397daN
Taux d'efficacité (=>50%)			73%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G:-2.6%		D:-2.3%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:%		D:-1.7%		

CP-870-ZH

CT 24/01/2027

N° d'agrément : S038F351
N° de série : MPATFS86JCT108685

S038F351
26033397
XXXXX

DUPLICATA