

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928999

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/03/2026		26099913	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle			
17/05/2026		1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : ARD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G			
Contre-visite		4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : ARG			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.3.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement : ARG			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : G			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		4.4.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : ARG			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : D			
27600 GAILLON		6.2.3.b.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) : ARD			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures : AR			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système			
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
SIGNATURE :		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG, ARD			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD, ARG			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G, ARD			
EB-865-XJ(F) 02/05/2016 02/05/2016		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
Marque Désignation commerciale		6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) : AVD			
RENAULT MASTER		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380			
VF6MFA4SC55128363 N1 CTTE					
Type/CNIT Energie					
N10RENCT450P398 GO					
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
404044		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D135929000

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	18/03/2026	26099913		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D135928999 Kilomètres relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30.12.2024: 369 720 km / 31.10.2023: 323 870 km / 25.10.2023: 323 821 km 28.01.2021: 214 924 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
17/05/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S027D154				
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE				
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables				
27600 GAILLON				
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 027D1128				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation				
EB-865-XJ(F) 02/05/2016 02/05/2016				
Marque Désignation commerciale				
RENAULT MASTER				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF6MFA4SC55128363 N1 CTTE				
Type/CNIT Énergie				
N10RENT450P398 GO				
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
404044				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
AVANT ARRIÈRE				
G D G D				
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	9 % 5 %			
Force verticales :	1360 daN 1073 daN			
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	520 daN	500 daN	384 daN	366 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 % 5 %			
Forces de freinage (efficacité) :	520 daN	500 daN	384 daN	366 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-3.9 %	-4.0 %		

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXN° d'agrément: S027D154
N° de série: VF6MFA4SC55128363