



N° d'impression : ZB03579951

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°2 - 1

NATURE DU CONTRÔLE		Contrôle technique périodique	
(3) DATE DU CONTRÔLE		22/06/2026	
N° DU PROCÈS-VERBAL		26007858	
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle			
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (Avant Droite Supérieur)			
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (Avant Droite Gauche)			
5.1.2.b.2. PORTE-FUSÉES : Usure excessive du pivot et/ou des bagues (Essieu 1 Droite Gauche, Essieu 2 Droite)			
DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent			
0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme			
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme			
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu 3 Essieu 4 Droite Gauche)			
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2 Gauche)			
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
Codes(s) défaut(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P215A/64			
(2) Immatriculation et pays			
Date d'immatriculation		20/05/2025	
Date de 1 ^{ère} mise en circulation		28/03/2018	
Marque		RENAULT	
Genre		CAM	
Carrosserie		BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)		VF630S167JD002665	
Type/CNIT		N3G	
Energie		GO	
Document(s) présent(s)		HD010UPZ84MGAVVE5680U0NAP5NNG0	
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
289 047			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ÉTAT DE CHARGE : En charge			
CATÉGORIE DU VÉHICULE :			
Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
DATE :			
N° D'AGRÈMENT : 07727026			
SIGNATURE :			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
(3) COORDONNÉES : 5A, route de Meaux			
77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS			
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLPLUS.FR CHAUCONIN			
NEUFMONTIERS CCPIC			
N° D'AGRÈMENT : S0772284			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
21/07/2026			
Défavorable pour défaiillances majeures			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			

Opacité des fumées (≤ 0.7 m-1) : C1 : < 0.10 m-1 C2 : < 0.10 m-1

Frein de service : Efficacité globale ($\geq 50\%$) : 69%

Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 63% E3 : 71% E4 : 69%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1 : 1% E2 : 3% E3 : 19% E4 : 6%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 31 %

Frein de secours : Efficacité globale ($\geq 25\%$) : 31%

Efficacité par essieu : E2 : 55% E3 : 66%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2 : 2% E3 : 18%

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES