

N03.22

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER



N° d'imprimé : ZP21485754

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	02/08/2022	22003828	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Gauche Essieu 1) COMMENTAIRES Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
01/08/2023			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
I° D'AGRÈMENT : S029Z165			
9) RAISON SOCIALE CMPL			
3) COORDONNÉES : 40 ZA DU VERN 29400 LANDIVISIAU			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
I° D'AGRÈMENT : 029Z7011			
ION ET PRÉNOM : MAGUET GAEL			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
BN-008-BQ (F)	04/09/2018	06/05/2011	
Marque	Genre	Carrosserie	
MAN	VASP	TRAVAUX	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
WMAN38ZZ4BY256405	N3G		
Type/CNIT	Énergie		
N38P18C1DV	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
48867			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
ÉTAT DE CHARGE : En charge	Opacité des fumées ($\leq$ à 1.50 m⁻¹) : C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹ Frein de service : Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 56% Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 53% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 6% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18%) : 24% Frein de secours : Efficacité globale ($\geq$ à 23%) : 24% Efficacité par essieu : E2 : 44% Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 7% Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.2% D : -1.2% 0.8m $\leq$ h $\leq$ 1.0m		
CATÉGORIE DU VÉHICULE :			
Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :			DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			