

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135928889

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/03/2026	26099812	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques		DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		5.3.1.a.3. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées : AVG		
12/03/2026		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : AVD		
Contre-visite		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé: AV, D		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: ARD, ARG		
27600 GAILLON		2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse		
N° D'AGRÈMENT : 027D1241		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG		
SIGNATURE : 		5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AV		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARG		
AS-596-TF(F) 16/10/2020 26/05/2010		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux		
Marque Désignation commerciale		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD		
RENAULT MASTER		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AV, D		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
VF1MAFECC43232372 N1 CTTE				
Type/CNIT Énergie				
N10RENCT001H161 GO				
Document(s) présente(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal		
261886		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D135928890

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		12/03/2026		26099812																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																									
Défavorable pour défaillances critiques		<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D135928889</i> 20.06.2025: 254 003 km / 25.06.2024: 244 690 km / 16.06.2023: 225 471 km 03.08.2022: 214 472 km / 16.06.2022: 212 276 km / 28.07.2021: 190 216 km 10.06.2020: 165 905 km / 19.06.2019: 145 958 km / 04.06.2018: 131 291 km																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																											
12/03/2026																																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																											
Contre-visite																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																											
N° D'AGRÈMENT : S027D154																																																																											
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE																																																																											
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables																																																																											
27600 GAILLON																																																																											
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0																																																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																											
N° D'AGRÈMENT : 027D1241																																																																											
SIGNATURE : 																																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																											
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																							
AS-596-TF(F)		16/10/2020		26/05/2010																																																																							
Marque		Désignation commerciale																																																																									
RENAULT		MASTER																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																							
VF1MAFECC43232372		N1		CTTE																																																																							
Type/CNIT		Énergie																																																																									
N10RENT001H161		GO																																																																									
Document(s) présenté(s)																																																																											
Certificat d'immatriculation																																																																											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																									
261886		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="4">+15.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">62 %</td> <td colspan="2">7 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">1286 daN</td> <td colspan="2">1092 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>444 daN</td> <td>456 daN</td> <td>387 daN</td> <td>383 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">3 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>444 daN</td> <td>456 daN</td> <td>387 daN</td> <td>383 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4">70 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">22 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (1.07m⁻¹) :</td> <td colspan="2">C1: < 0.10 C2: < 0.10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td> <td colspan="2">2.0 %</td> <td colspan="2">-2.4 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+15.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	62 %		7 %		Force verticales :	1286 daN		1092 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	444 daN	456 daN	387 daN	383 daN	Déséquilibre (< 20%) :	3 %		2 %		Forces de freinage (efficacité) :	444 daN	456 daN	387 daN	383 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	70 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (1.07m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10				Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %		-2.4 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																								
	G	D	G	D																																																																							
Ripage (-8 à +8 m/km):	+15.0 m/km																																																																										
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	62 %		7 %																																																																								
Force verticales :	1286 daN		1092 daN																																																																								
Frein de service																																																																											
Forces de freinage (déséquilibre) :	444 daN	456 daN	387 daN	383 daN																																																																							
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		2 %																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	444 daN	456 daN	387 daN	383 daN																																																																							
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	70 %																																																																										
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %																																																																										
Émissions à l'échappement																																																																											
Opacité des fumées (1.07m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10																																																																										
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %		-2.4 %																																																																								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																											



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154
N° de série: VF1MAFECC43232372

N° D'IMPRIMÉ : D135928890