



N° d'imprimé : J 005365836

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

23/01/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25035699

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

- 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1)
 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Droite Supérieur)
 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (Essieu 3 Gauche, Essieu 4)
 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur)
 6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (Droite Latéral)
 6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Milieu Inférieur)

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035J136**

(9) RAISON SOCIALE :

AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :

10 RUE BONABRY

35480 MESSAC

02.99.92.30.47

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **035J7052**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AJ-886-RC (F)

12/01/2010

09/11/2007

Marque

Genre

Carrosserie

M.A.N.

CAM

BETON

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WMAH49ZZ68M494224

N3G

Type/CNIT

Energie

GNSPH49M1CR

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

434380

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.60m-1) :

C1:0.48m-1 C2:0.51m-1 C3:0.53m-1 Moyenne : 0.51m-1

Frein de service :

Efficacité globale (>= à 45%) : 54%

Efficacité par essieu : E1 : 47% E2 : 48% E3 : 65% E4 : 54%

Déséquilibre (<20%) E1 : 21% E2 : 13% E3 : 1% E4 : 6%

Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 28%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.5% D:-1.8% h<0,8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-2.4% D:-3.1%

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE