



**AUTOVISION PL**  
CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J 005359026

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/02/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25064282

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035J169**

(9) RAISON SOCIALE :  
**AUTOVISION PL**

(3) COORDONNÉES :  
ZA FOURERIE - COUR DES ROSES  
ROUTE DE PARIS  
35530 NOYAL SUR VILAINE  
02.23.37.35.14

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **035J7038**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

116 AVG 35 (F)

22/03/2007

22/03/2007

Marque

Genre

Carrosserie

MERCEDES

CAM

BETON

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WDB9333041L199195

N3G

Type/CNIT

Energie

G323

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

417317

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Opacité des fumées (<=0.80m-1) :**

C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

**Frein de service :**

Efficacité globale (>= à 45%) : 75%

Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 83% E3 : 77% E4 : 70%

Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 3% E3 : 10% E4 : 4%

**Frein de stationnement :** Efficacité (>= à 18%) : 48%

**Frein de secours :**

Efficacité globale (>= à 23%) : 48%

**Frein de secours :** indépendance des circuits

Efficacité par essieu : E2 : 70% E3 : 60% E4 : 61%

Déséquilibre (<30%) E2 : 5% E3 : 1% E4 : 6%

**Feux de croisement** (-0.5% à -2.5%) : G:-1.2% D:-1.0% h<0,8m