



N° d'imprimé : **J005412246** **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		12/03/2025	25112348
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
11/03/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : <b>S089J051</b>			
(9) RAISON SOCIALE : <b>AUTOVISION PL</b>			
(3) COORDONNÉES : ZONE INDUSTRIELLE RUE DE LA PLAINE DES ISLES 89000 AUXERRE 03.86.46.29.16			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : <b>089J7014</b>			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
EA-144-LQ (F)	15/03/2016	29/08/2008	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	VASP	TRAVAUX	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VF634FPA000004720		N3G	
Type/CNIT		Energie	
ABSENT		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
207604			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge		<b>Opacité des fumées (&lt;=1.50m-1) :</b>	
CATEGORIE DU VEHICULE :		C1:0.10m-1 C2:0.10m-1	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		<b>Frein de service :</b>	
		Efficacité globale (>= à 45%) : 63%	
		Efficacité par essieu : E1 : 60% E2 : 61% E3 : 65% E4 : 66%	
		Déséquilibre (<20%) E1 : 9% E2 : 1% E3 : 14% E4 : 7%	
		<b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (>= à 18%) : 45%	
		<b>Frein de secours :</b>	
		Efficacité globale (>= à 23%) : 45%	
		Efficacité par essieu : E2 : 61% E3 : 59% E4 : 60%	
		Déséquilibre (<30%) E2 : 7% E3 : 8% E4 : 14%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		<b>Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) :</b> G:-1.6% D:-1.8% 0,8 <= h <= 1,0m	