



N° d'imprimé : K009310692

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**NATURE DU CONTRÔLE****(3) DATE DU CONTRÔLE****N° DU PROCÈS-VERBAL**

Contre-visite

28/10/2025

25028667

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

DÉFAILLANCES MINEURES :

- | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0.6.1.a.1. | NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme |
| 0.6.2.a.1. | CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme |

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044K298

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Voie Communale 1
La Maison Neuve
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044K7036

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FJ-262-ZB (F)	06/09/2019	06/09/2019
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WJME62RP60C409826	N3	
Type/CNIT	Énergie	
2Y3C/BC09/CBCDBS80B2B75SMPNF	GO	
Document(s) présenté(s)		

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

57630

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 25028655

DATE : 24/10/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S044K298