





N° d'imprimé : ZB03267473

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/01/2026	26000447
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 25/01/2027	DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite) 6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Droite)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S083Z114 (9) RAISON SOCIALE : CTPL LA FARLEDE (3) COORDONNÉES : 330 RUE DU DOCTEUR CALMETTE BP 194 83089 TOULON CEDEX 9		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 083Z7020 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays : ED-809-NE (F) Date d'immatriculation : 15/04/2021 Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 29/06/2016 Marque : IVECO Genre : CAM Carrosserie : BENNE (1) N° dans la série du type (VIN) : WJME2NNJ60C338525 (5) Catégorie internationale : N3 Type/CNIT : 2Y3CIC09AB6DAS80B2B80SMPNN Énergie : G0 Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 227147		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En Charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Opacité des fumées ($\leq$ à 0.51 m^{-1}) : C1 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$ Frein de service : Efficacité globale ($\geq$ à 50%) : 70% Efficacité par essieu : E1 : 79% E2 : 70% E3 : 61% Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 16% E2 : 11% E3 : 6% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 21% Frein de secours : Indépendance des circuits Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.0% D : -1.8% h $< 0.8 \text{ m}$ Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : -4.0% D : $+2.0\%$	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		