




AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N13-50

N° d'imprimé : J005165954

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		06/05/2024	24084170
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		Défaillances mineures 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 2 Arrière Droite, Essieu 2 Arrière Gauche) 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Gauche Supérieur) 4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation (Droite Latéral) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 3 Droite Intérieur, Essieu 3 Gauche Intérieur) 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Avant Droite, Avant Gauche) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1950 P1956	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
05/05/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S017J080			
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL			
(3) COORDONNÉES : ZONE INDUSTRIELLE DE CHAIL			
17800 PONS 05.46.91.22.19			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 017J7006			
NOM ET PRENOM : Samuel GUITTON			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
EZ-415-PA (F)	22/09/2023	27/08/2008	
Marque	Genre	Carrosserie	
MERCEDES	CAM	BETON	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
WDB9333041L302181	N3		
Type/CNIT	Energie		
ABSENT	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
211900			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		Opacité des fumées (≤0.70m-1) : C1:0.10m-1 C2:0.10m-1 Frein de service : Efficacité globale (≥ à 45%) : 56% Efficacité par essieu : E1 : 55% E2 : 54% E3 : 54% E4 : 59% Déséquilibre (<20%) E1 : 19% E2 : 18% E3 : 1% E4 : 3% Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 41% Frein de secours : Efficacité globale (≥ à 23%) : 41% Efficacité par essieu : E2 : 50% E3 : 47% E4 : 58% Déséquilibre (<30%) E2 : 4% E3 : 6% E4 : 6% Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.3% D:-2.5% h<0,8m	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			