


AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		21/11/2025	25035769
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillance(s) majeure(s)	
20/01/2026		8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Défaillance(s) mineure(s)	
Contre visite		2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.	
N° D'AGRÉMENT : S084S123		3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD.	
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE		3.6.1.a.1. SYSTEME DE DESEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux	
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET		4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.18.1.b.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION : Source lumineuse ou glace défectueuses, C.	
N° D'AGRÉMENT : 084S1072		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG.	
SIGNATURE : 		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVG,AVD.	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, C,AR.	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
CK-069-KF (F)	02/05/2023	05/09/2012	6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG,G,ARG,C,ARD,D,AVD,AV.
Marque	Désignation commerciale		
RENAULT	MASTER		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF1MAFEDC47359203	N1	CTTE	
Type/CNIT	Énergie		
N10RENCT007V776	GO		
Document(s) présenté(s)			
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel			
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
24/09/2018 : 154890km / 07/05/2020 : 184772km / 14/12/2020 : 197621km / 10/05/2022 : 209446km / 15/12/2022 : 218214km / 16/01/2024 : 233783km /			
Attention, ce proces-verbal contient 2 pages			

Attention, ce proces-verbal contient 2 pages

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-16.5m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		0%		1%
Forces verticales :		1298daN		938daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	520daN	567daN	324daN	313daN
Déséquilibre (<20%) :		9%		4%
Forces de freinage (efficacité) :	520daN	567daN	324daN	313daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	77%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%) :	-1.6%	-0.7%		

