

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : K009604432

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		10/06/2026	26148940
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.7.a.2. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE VITESSE : Absente ou non conforme	
09/07/2026		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé (Essieu 2 Droite Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.8.a.2. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante (Gauche Inférieur)	
Contre-visite		DÉFAILLANCES MINEURES :	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
N° D'AGRÉMENT : S069K190		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche; Droite Supérieur)	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)	
(3) COORDONNÉES : Glandiers Est Rue du Portugal 69720 SAINT - LAURENT DE MURE		4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation (Avant Gauche Supérieur)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse	
N° D'AGRÉMENT : 001K7015		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite)	
SIGNATURE :		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Extérieur)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	COMMENTAIRES : Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré
AQ-023-KL (F)	24/03/2017	16/11/2004	
Marque	Genre	Carrosserie	
IVECO	VASP	TRAVAUX	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
WJMA1VN000C135389	N3		
Type/CNIT	Énergie		
TA1V3132PMOD	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
90770			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées ($\leq 3.00 \text{ m}^{-1}$) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1: 0.11 m^{-1} C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
		Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 61%	
		Efficacité par essieu : E1: 68% E2: 58%	
		Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 8% E2: 7%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 24%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale ($\geq 23\%$) : global: 24%	
		Efficacité par essieu : E2: 36%	
		Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 3%	
		Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.2% D: -2.3% h: $< 0,8 \text{ m}$	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			