




AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J 005316192

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/10/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24067706

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S069J257**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
13 RUE DU PROGRÈS

69800 ST PRIEST
04.72.90.12.99.

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **069J7054**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et
pays

DA-279-BC (F)

Date d'immatriculation

06/09/2023

Date de 1ère mise en
circulation

30/10/2013

Marque

DAF

Genre

VASP

Carrosserie

VOIRIE

(1) N° dans la série du type (VIN)

XLRAE55GF0L428331

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

L2EN3AE180ZD6ZZZEDF180AZZZZZUZ0G165U1MOD

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

7187

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50m^{-1}$) :

C1:0.10m⁻¹ C2:0.10m⁻¹

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 50\%$) : 60%

Efficacité par essieu : E1 : 65% E2 : 57%

Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 1% E2 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 28%

Frein de secours :

Efficacité globale ($\geq 25\%$) : 28%

Frein de secours : indépendance des circuits

Efficacité par essieu : E2 : 52%

Déséquilibre ($< 30\%$) E2 : 4%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.1% D:-1.5% h<0,8m

Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge:

Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage