



N° d'imprimé : Z 003082837

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	15/04/2025	25154320	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
14/04/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S077Z127			
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE BAHU PL			
(3) COORDONNÉES : 46 RUE DU FER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 078K7013			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
GC-389-WN (F) 08/11/2021			08/11/2021
Marque Genre Carrosserie			
RENAULT VASP TRAVAUX			
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale
VF640J864MB014874			N3
Type/CNIT			Énergie
MDA3CUJZ42MNARR8165694NATFNN9M			GO
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
25 980			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ÉTAT DE CHARGE : En charge			
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ( $\leq 0.7 \text{ m}^{-1}$ )  
 C1 :  $< 0.10 \text{ m}^{-1}$  C2 :  $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :  
 Efficacité globale ( $\geq 50\%$ ) : 62%  
 Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 58%  
 Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1 : 4% E2 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 28 %

Frein de secours :  
 Efficacité globale ( $\geq 25\%$ ) : indépendance des circuits  
 Déséquilibre ( $< 30\%$ ) : indépendance des circuits

Feux de croisement ( $-0,5\%$  à  $-2.5\%$ ) : G :  $-0.6\%$  D :  $-0.6\%$  h  $< 0.8\text{m}$