



N° d'imprimé : J005428359 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

|                               |                      |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE            | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | 08/04/2025           | 25157795            |

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE  
**Favorable**

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
 07/04/2026

**Défaillances mineures**  
 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme  
 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant)  
 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0130/1C

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
 Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE  
 N° D'AGREMENT : **S033J339**  
 (9) RAISON SOCIALE : **AUTOVISION PL**  
 (3) COORDONNÉES :  
 13 ROUTE DU PETIT CONSEILLER  
 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU  
 0564312950

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR  
 N° D'AGREMENT : **033J7047**  
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

|                                    |                              |                                  |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| (2) Immatriculation et pays        | Date d'immatriculation       | Date de 1ère mise en circulation |
| FL-580-NY (F)                      | 19/05/2020                   | 15/11/2019                       |
| Marque                             | Genre                        | Carrosserie                      |
| RENAULT                            | VASP                         | TRAVAUX                          |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |                                  |
| VF640J860LB010738                  | N3                           |                                  |
| Type/CNIT                          | Energie                      |                                  |
| MDA3CUJZ42MNARR8165694NATFNN9M     | GO                           |                                  |
| Document(s) présenté(s)            |                              |                                  |
| Certificat d'immatriculation       |                              |                                  |

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  
 86787

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 ETAT DE CHARGE : En charge  
 CATEGORIE DU VEHICULE :  
 Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Opacité des fumées (<=0.55m-1) :**  
 C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

**Frein de service :**  
 Efficacité globale (>= à 50%) : 57%  
 Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 53%  
 Déséquilibre (<20%) E1 : 7% E2 : 3%

**Frein de stationnement :** Efficacité (>= à 18%) : 27%  
**Frein de secours :** indépendance des circuits

**Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :** G:-1.1% D:-1.0% h<0,8m

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE