EXEMPLAIRE REMIS A L'U

N°d'imprimé : ZB03173309

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/04/2026	26001098

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
26/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Droite Gauche)

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S045Z115

(9) RAISON SOCIALE : SAS TECHNICONTROLE

(3) COORDONNÉES : 50 RUE DES MERISIERS
ZA ARBORIA LE TOURNEAU II
45700 PANNES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 045Z7028

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
9245 XX 45 (F	04/10/2007	03/10/2002

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	VASP	TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN) : ZCFA1GD1102394923

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : LA1G1833A

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
73838

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 3.00 m^{-1}) :

C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 45%) : 63%

Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 61%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 12% E2 : 1%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 33%

Frein de secours : Indépendance des circuits

Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.9% D : -2.5% h < 0.8 m