




PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K009582712

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		19/03/2026	26037685
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ou absente (Arrière Droite Gauche)	
18/04/2026		4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Droite)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.8.2.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire (Avant Gauche)	
Contre-visite		5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (Essieu 3)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		DÉFAILLANCES MINEURES :	
N° D'AGRÈMENT : S082K077		4.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		4.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme	
(3) COORDONNÉES : 380 Impasse Umberti ZI Umberti 82710 BRESSOLS		4.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse	
N° D'AGRÈMENT : 082Z7005		4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite Gauche)	
SIGNATURE :		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Milieu Gauche Droite Latéral Inférieur)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2)	
(2) Immatriculation et pays			
DB-730-MA (F)			
Date d'immatriculation			
07/02/2014			
Date de 1ère mise en circulation			
04/09/2008			
Marque			
FRUEHAUF			
Genre			
SREM			
Carrosserie			
PLATEAU			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VFKTX34CT8H8E1080		O4	
Type/CNIT		Énergie	
TX34CTH8EASA			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		Efficacité globale (≥ 43%) : global: 45%	
Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité par essieu : E1: 48% E2: 51% E3: 37%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : AZ-753-HG		Déséquilibre (< 20%) : E1: 5% E2: 11% E3: 7%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : K009582712